Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	6260D	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	6261D	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	6270D	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	6271D	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	6280D	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	6281D	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	8270D	Cordless Percussion Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	8271D	Cordless Hammer Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	8280D	Cordless Percussion Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	8281D	Cordless Hammer Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BDF343	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BDF441	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BDF442	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BDF444	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BDF446	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BDF451	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BDF452	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BDF453	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BDF454	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BDF456	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BDF458	Cordless Driver Drill	011	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BDF459	Cordless Driver Drill	012	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BHP343	Cordless Hammer Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BHP441	Cordless Hammer Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BHP444	Cordless Hammer Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BHP446	Cordless Hammer Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BHP448	Cordless Hammer Driver Drill	011	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BHP451	Cordless Hammer Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BHP453	Cordless Hammer Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BHP454	Cordless Hammer Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BHP456	Cordless Hammer Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	BHP458	Cordless Hammer Driver Drill	011	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF343	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF441	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF444	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF446	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF451	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF453	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF454	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF456	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF458	Cordless Driver Drill	011	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF459	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	012	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF480	Cordless Driver Drill	012	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF481	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	008	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF482	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	007	1

251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF483	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	008	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF484	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	012	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF485	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	007	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF486	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	006	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF487	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	008	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF489	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DDF490	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	001	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DF001G	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	007-2	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DF001G	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	007-3	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DF002G	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	006	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DF0300	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Động Cơ Điện	007	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DF332D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	008	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DF333D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	014	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DF347D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DF457D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DF488D	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	006	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP343	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP441	Cordless Hammer Driver-Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP444	Cordless Hammer Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP446	Cordless Hammer Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP448	Cordless Hammer Driver Drill	011	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP451	Cordless Percussion-Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP453	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP454	Cordless Hammer Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP456	Cordless Hammer Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP458	Cordless Hammer Driver Drill	011	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP459	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	012	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP480	Cordless Hammer Driver Drill	012	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP481	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	008	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP482	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	007	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP483	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	008	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP484	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	012	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP485	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	007	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP486	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ ng Bằng Pin	006	1

251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP487	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	008	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP489	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	DHP490	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	001	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	HP001G	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007-2	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	HP001G	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	007-3	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	HP002G	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	HP0300	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	007	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	HP330D	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	HP331D	Cordless Hammer Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	HP332D	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	008	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	HP333D	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	014	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	HP347D	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	HP457D	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	HP488D	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	MT064	Cordless Driver Drill	007	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	MT065	Cordless Driver Drill	007	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	MT070	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	MT071	Cordless Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	MT080	Cordless Hammer Driver Drill	009	1
251468-5	Vít đầu phẳng rảnh dẹp M6X22	MT081	Cordless Hammer Driver Drill	009	1

Ngày in 05/08/2026