

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
266046-8	Vít tự cắt ren đầu siết 5X50	6305	Drill	023	2
266046-8	Vít tự cắt ren đầu siết 5X50	BO4901	Finishing Sander	013	2
266046-8	Vít tự cắt ren đầu siết 5X50	BO6030	Random Orbit Sander	022	2
266046-8	Vít tự cắt ren đầu siết 5X50	DA4000LR	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ ộng Cơ Điện	022	2
266046-8	Vít tự cắt ren đầu siết 5X50	GS5000	Máy Mài Thẳng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ ộng Cơ Điện	005	4
266046-8	Vít tự cắt ren đầu siết 5X50	GS6000	Straight Grinder	005	4
266046-8	Vít tự cắt ren đầu siết 5X50	HR2010	Rotary Hammer	071	2
266046-8	Vít tự cắt ren đầu siết 5X50	HR3000C	Combination Hammer	112	2
266046-8	Vít tự cắt ren đầu siết 5X50	HR4500C	Rotary Hammer	095	2
266046-8	Vít tự cắt ren đầu siết 5X50	HR4501C	Rotary Hammer	139	2
266046-8	Vít tự cắt ren đầu siết 5X50	HR4511C	Rotary Hammer	139	2
266046-8	Vít tự cắt ren đầu siết 5X50	LS0711B	Slide Compound Saw	048	2
266046-8	Vít tự cắt ren đầu siết 5X50	UT1305	Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ ng Cơ Điện	023	2
266046-8	Vít tự cắt ren đầu siết 5X50	UT2204	Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ ng Cơ Điện	023	2

Ngày in 23/07/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co