

## Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
266213-5	Vít không đầu lỗ lục giác (đầu phẳng) M5X12	2012NB	Máy Bào Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	152	4
266213-5	Vít không đầu lỗ lục giác (đầu phẳng) M5X12	DLS211	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	303	1
266213-5	Vít không đầu lỗ lục giác (đầu phẳng) M5X12	DLS212	Cordless Slide Compound Miter Saw	303	1
266213-5	Vít không đầu lỗ lục giác (đầu phẳng) M5X12	DPB181	Cordless Portable Band Saw	097	1
266213-5	Vít không đầu lỗ lục giác (đầu phẳng) M5X12	LS003G	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Pin	303	1
266213-5	Vít không đầu lỗ lục giác (đầu phẳng) M5X12	LS1219L	Máy Cưa Đa Góc Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	303	1
266213-5	Vít không đầu lỗ lục giác (đầu phẳng) M5X12	PB003G	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	047	1
266213-5	Vít không đầu lỗ lục giác (đầu phẳng) M5X12	SP001G	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	039	1

Ngày in 29/05/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**  
[www.npower.com.vn](http://www.npower.com.vn) Powered by **NAVITECH** | [www.navitech.co](http://www.navitech.co)