

## Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	BGD801	Cordless Die Grinder	011	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	DGD801	Cordless Die Grinder	011	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	DLM460	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi n	006	1
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	DLM460	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi n	018	1
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	GA4030	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	015	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	GA4030R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	015	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	GA4031	Angle Grinder	015	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	GA4032	Angle Grinder	015	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	GA4034	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	015	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	GA4050	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	017	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	GA4050R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	017	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	GA4051R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	017	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	GA5030R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	015	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	GA5050	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	017	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	GA5050R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	017	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	GA5051R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn g Cơ Điện	017	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	GD0602	Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ ộng Cơ Điện	005	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2230	Rotary Hammer	080	1
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2230	Rotary Hammer	083	1
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2230	Rotary Hammer	084	2
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2460	Rotary Hammer	080	1
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2460	Rotary Hammer	083	1
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2460	Rotary Hammer	084	2
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2460F	Rotary Hammer	080	1
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2460F	Rotary Hammer	083	1
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2460F	Rotary Hammer	084	2
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2470	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ ng Động Cơ Điện	080	1
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2470	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ ng Động Cơ Điện	083	1
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2470	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ ng Động Cơ Điện	084	2
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2470F	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ ng Động Cơ Điện	080	1
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2470F	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ ng Động Cơ Điện	083	1
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2470F	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằ ng Động Cơ Điện	084	2
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2470FT	Rotary Hammer	080	1
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2470FT	Rotary Hammer	083	1
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2470FT	Rotary Hammer	084	2
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2470T	Rotary Hammer	080	1

266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2470T	Rotary Hammer	083	1
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	HR2470T	Rotary Hammer	084	2
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	M0900	Angle Grinder	012	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	M0910	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	012	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	M9501	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	015	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	M9503	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	015	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	M959	Angle Grinder	015-1	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	MT90	Angle Grinder	012	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	MT91A	Angle Grinder	012	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	MT950	ANGLE GRINDER 100MM	015-1	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	MT954	Angle Grinder	015-1	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	MT961	Angle Grinder	015	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	MT962	Angle Grinder	015	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	MT963	Angle Grinder	015	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	MT964	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	015	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	MT966	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	015	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	MT967	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	015	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	MT969	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	015	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	MT970	Máy mài góc	015	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	MT971	Máy mài góc	015	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	N1900B	Power Planer	043-1	6
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	PJ7000	Máy Ghép Mộng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	004	4
266324-6	Vít tự cắt ren đầu siết 4X22	UB402MP	Phụ Kiện Thổi	003	4

Ngày in 01/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**  
[www.npower.com.vn](http://www.npower.com.vn) Powered by **NAVITECH** | [www.navitech.co](http://www.navitech.co)