

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	4190D	Cordless Cutter	013	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	6010D	Cordless Drill	004	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	6012D	2-SPEED CORDLESS DRILL 10MM	015	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	6012HD	CORDLESS DRIVER DRILL	015	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	6093D	CORDLESS DRIVER DRILL	021	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	6095D	Cordless Driver Drill	021	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	6501	Máy Khoan Tốc Độ Cao Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	003	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	6793D	Cordless Screwdriver	007	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	6904VH	Impact Wrench	029	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	BFR540	Cordless Auto Feed Screwdriver	062	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	BFR540	Cordless Auto Feed Screwdriver	065	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	BFR550	Cordless Auto Feed Screwdriver	062	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	BFR550	Cordless Auto Feed Screwdriver	065	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	BFR750	Cordless Auto Feed Screwdriver	062	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	BFR750	Cordless Auto Feed Screwdriver	065	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	BFS440	Cordless Screwdriver	029	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	BFS440	Cordless Screwdriver	032	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	BFS450	Cordless Screwdriver	029	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	BFS450	Cordless Screwdriver	032	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	BJS130	Cordless Metal Shear	032	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	BJS130	Cordless Metal Shear	035	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	DA391D	Cordless Angle Drill	001	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	DA392D	Cordless Angle Drill	001	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	DFR540	Cordless Auto Feed Screwdriver	062	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	DFR540	Cordless Auto Feed Screwdriver	065	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	DFR550	Cordless Auto Feed Screwdriver	062	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	DFR550	Cordless Auto Feed Screwdriver	065	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	DFR750	Cordless Auto Feed Screwdriver	062	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	DFR750	Cordless Auto Feed Screwdriver	065	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	DFS440	Cordless Screwdriver	029	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	DFS440	Cordless Screwdriver	032	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	DFS450	Cordless Screwdriver	029	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	DFS450	Cordless Screwdriver	032	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	DJS130	Cordless Metal Shear	032	1
214017-9	Ổ đệm phẳng 5	DJS130	Cordless Metal Shear	035	1

Ngày in 06/23/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co