

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	1050D	CORDLESS POWER PLANER	008-1	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	2107F	Portable Band Saw	006	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	2702	Table Saw	105	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	2703	Table Saw	105	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	406	VACUUM CLEANER	054	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	407	Vacuum Cleaner	049	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	407	Vacuum Cleaner	054	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	5903	Circular Saw	034	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6216D	CORDLESS DRIVER DRILL 10MM	016	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6336D	Cordless Driver Drill	015	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6823	Drywall Screwdriver	043	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6824	Drywall Screwdriver	006	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6824	Drywall Screwdriver	040	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6824N	Drywall Screwdriver	006	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6824N	Drywall Screwdriver	040	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6825	Drywall Screwdriver	006	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6825	Drywall Screwdriver	040	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6826	Screwdriver	043	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6826	Screwdriver	047	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6827	Screwdriver	043	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6827	Screwdriver	047	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6908D	CORDLESS IMPACT DRIVER	025	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6914D	CORDLESS IMPACT DRIVER	025	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6916D	Cordless Impact Driver	018	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6918D	Cordless Impact Wrench	018	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	6990D	Cordless Impact Driver	028	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	8406C	Diamond Core Hammer Drill	081-1	5
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	8413D	Cordless Percussn-Driver Drill	019	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	8433D	CORDLESS PERCUSSN-DRIVER DRILL	019	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	8443D	CORDLESS PERCUSSN-DRIVER DRILL	019	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9031	Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	005-1	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9032	Máy Chà Nhám Giữa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9047	180MM ANGLE GRINDER	043	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9047L	180MM ANGLE GRINDER	043	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9047S	180MM ANGLE GRINDER	043A1	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9049	230MM ANGLE GRINDER	043	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9049S	230MM ANGLE GRINDER	043A1	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9057	180MM ANGLE GRINDER	043	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9059	230MM ANGLE GRINDER	043A1	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9060L	Angle Grinder	015	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9067	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	015	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9067L	Angle Grinder	015	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9069	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	015	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9069S	Angle Grinder	015	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9520B	Angle Grinder	014	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9526B	Angle Grinder	026	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9528B	125MM ANGLE GRINDER	026	2

265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9533B	Angle Grinder	014	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9533BL	Angle Grinder	014	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9910	Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9910	Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9910	Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	049	7
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9910	Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	051	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9911	Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9911	Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9911	Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	049	7
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	9911	Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	051	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	BCS550	Cordless Metal Cutter	037	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	BPB180	Cordless Portable Band Saw	006	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	BSS500	Cordless Circular Saw	037	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	BSS501	Cordless Circular Saw	037	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	BUH550	Cordless Hedge Trimmer	036	6
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	BUH650	Cordless Hedge Trimmer	036	6
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DBS180	Máy Chà Nhám Băng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	019	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DC1410	FAST CHARGER	005	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DC1411	FAST CHARGER	005	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DC1412	FAST CHARGER	005	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DC1413	CHARGER	005	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DC1414	CHARGER	005	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DC1470	CHARGER	005	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DC1801	DC1801 BATTERY CHARGER	005	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DC1803	CHARGER	005	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DC1804	CHARGER	005	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DC1822	CHARGER	005	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DC9710	CHARGER	005	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DCS550	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DCS552	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	037	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DGA700	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	032	7
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DGA701	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	032	7
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DGA900	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	032	7
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DGA901	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	032	7
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DHR400	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	103	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DHR400	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	112	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DHR400	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	123	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DHR400	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	127	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DLM382	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DLM382	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	054	2

265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DLM431	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	026	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DLM431	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	098	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DLM432	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DLM432	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	054	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DPB180	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	006	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DSS500	Cordless Circular Saw	037	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DSS501	Cordless Circular Saw	037	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DUH551	Cordless Hedge Trimmer	036	6
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	DUH651	Cordless Hedge Trimmer	036	6
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	GA037G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	024	5
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	GA038G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	024	5
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	GA048G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	008	5
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	GA050G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	008	5
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	GA051G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	008	5
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	GA7030	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	033	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	GA7040S	Angle Grinder	033	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	GA7080	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	048	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	GA9030	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	033	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	GA9040S	Angle Grinder	033	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	GA9080	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	048	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	GD0800C	Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	059	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	GD0801C	Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	009	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	GD0810C	Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	059	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	GD0811C	Die Grinder	009	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	GS5000	Máy Mài Thẳng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	045	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	GS6000	Straight Grinder	045	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HM001G	Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	080	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HM001G	Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	097	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HM001G	Máy Đục Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	098	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HP2050	Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	054	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HP2051	Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	054	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HP2070	Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	054	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR005G	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	099	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR005G	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	108	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR005G	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	122	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR005G	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	123	4

265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR1830	Rotary Hammer	079	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2020	Rotary Hammer	070	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2020	Rotary Hammer	076	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2021	Rotary Hammer	070	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2021	Rotary Hammer	076	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2022	Rotary Hammer	070	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2022	Rotary Hammer	076	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2432	Rotary Hammer With Dust Extraction	044	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2432	Rotary Hammer With Dust Extraction	085	5
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2432	Rotary Hammer With Dust Extraction	121	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2432	Rotary Hammer With Dust Extraction	127	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2440	Rotary Hammer	070	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2440	Rotary Hammer	076	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2441	Rotary Hammer	070	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2441	Rotary Hammer	076	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2442	Rotary Hammer	070	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2442	Rotary Hammer	076	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2450	Rotary Hammer	070	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2450	Rotary Hammer	076	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2450	Rotary Hammer	081	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2450T	Rotary Hammer	070	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2450T	Rotary Hammer	076	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2450T	Rotary Hammer	081	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2451	Rotary Hammer	070	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2451	Rotary Hammer	076	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2451	Rotary Hammer	081	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2453	Combination Hammer	070	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2453	Combination Hammer	076	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2453	Combination Hammer	081	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2454	Combination Hammer	070	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2454	Combination Hammer	076	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2454	Combination Hammer	081	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR2455	Rotary Hammer	081	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR4003C	Rotary Hammer	138	6
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR4013C	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	110	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR4013C	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	127	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	HR4013C	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	138	4
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	JR3020	RECIPRO SAW	080-1	5
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	JS1300	Straight Shear	043	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	JS1300	Straight Shear	047	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	LF1000	Flip over saw	001	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	LM004G	Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	013	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	TD020D	Cordless Impact Driver	038	1
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	UH550D	Cordless Hedge Trimmer	036	6
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	UH650D	Cordless Hedge Trimmer	036	6
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	VC1310L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	VC1310L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	087	3

265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	VC2211M	Vacuum Cleaner	030	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	VC2510L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	VC2510L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	087	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	VC3210L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	034	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	VC3210L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	098	3
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	VC3211H	Vacuum Cleaner	030	2
265999-8	Vít tự cắt ren đầu siết 4X25	VC3211M	Máy Hút Bụi	030	2

Ngày in 16/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co