

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	2107F	Portable Band Saw	064	2
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	2107F	Portable Band Saw	115	1
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	4350FCT	Jig Saw	002	1
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	9520B	Angle Grinder	029	2
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	9533B	Angle Grinder	034	1
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	9533BL	Angle Grinder	034	1
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	9565P	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	048	3
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	9565PC	Angle Grinder	048	3
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	BJV140	Cordless Jig Saw	002	1
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	BJV180	Cordless Jig Saw	002	1
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	BO3710	Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	016	2
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	BO3711	Máy Chà Nhám Rung Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	016	2
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	BO4555	Finishing Sander	016	2
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	BO4556	Finishing Sander	016	2
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	BO4565	Finishing Sander	016	2
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	BO4566	Finishing Sander	016	2
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	BPB180	Cordless Portable Band Saw	064	2
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	BS002G	Cordless Pipe Belt Sander	045	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	DA3010	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	001	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	DA3010F	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Điện	001	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	DJN161	Cordless Nibbler	001	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	DJV140	Cordless Jig Saw	002	1
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	DJV180	Cordless Jig Saw	002	1
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	DPB180	Máy Cưa Vòng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	064	2
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA003G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA005G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA006G	Cordless Angle Grinder	018	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA008G	Cordless Angle Grinder	018	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA011G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA013G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA014G	Cordless Angle Grinder	018	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA021G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA023G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA027G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA029G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA035G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA036G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	018	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA039G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA041G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA042G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA044G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	020	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA045G	Cordless Angle Grinder	020	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA047G	Cordless Angle Grinder	020	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA048G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	015	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA050G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	015	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA051G	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	015	4

266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA055G	Máy Mài Góc Đầu Dẹt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA056G	Máy Mài Góc Đầu Dẹt Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	003	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA4050	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	056	3
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA4050R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	056	3
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA4051R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	056	3
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA5050	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	056	3
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA5050R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	056	3
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GA5051R	Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	056	3
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GD0801C	Máy Mài Khuôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	056	3
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	GD0811C	Die Grinder	056	3
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	HR2453	Combination Hammer	010	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	HR2454	Combination Hammer	010	4
266048-4	Vít tự cắt ren đầu siết 4X40	SG1251	Wall Chaser	003	3

Ngày in 12/06/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co