

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	3606	Router	026-1	4
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	4304	Jig Saw	054A1	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	4304Z	JIG SAW	028	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	4305	Jig Saw	041A1	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	4306	Jig Saw	053	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	4322	Jig Saw	018	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	4322M	Jig Saw	018	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	4323	Jig Saw	018	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	4324	Jig Saw	048	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	4326	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	051	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	4327	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	051	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	4328	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	051	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	4329	Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	051	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	BCS550	Cordless Metal Cutter	001	3
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	BHR162	Cordless Rotary Hammer	010	4
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	BSS500	Cordless Circular Saw	001	3
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	BSS501	Cordless Circular Saw	001	3
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	BUC250	Cordless Chain Saw	002	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	CA5000	Máy Cắt Rãnh Hợp Kim Nhôm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	048	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	DA3010	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	032	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	DA3010F	Máy Khoan Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	032	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	DCS232T	Petrol Chain Saw	058	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	DCS550	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	001	3
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	DCS552	Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	001	3
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	DHR162	Cordless Rotary Hammer	010	4
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	DHR165	Cordless Rotary Hammer	010	4
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	DHR182	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	011	4
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	DSP600	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	076	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	DSP601	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	076	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	DSS500	Cordless Circular Saw	001	3
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	DSS501	Cordless Circular Saw	001	3
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	DUC252	Cordless Chain Saw	002	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	HP2050	Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	013	3
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	HP2051	Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	013	3
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	HP2070	Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	014	3
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	HR1830	Rotary Hammer	010	4
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	HR1840	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	011	4
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	HR1841F	Máy Khoan Bê Tông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	011	4

266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	HR2670	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	062	4
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	HR2670FT	Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	073	4
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	JN1601	Máy Cắt Tôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	001	4
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	JN1601	Máy Cắt Tôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	050	2
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	JR1000FT	Recipro Saw	051	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	JS1602	Metal Shear	001	4
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	MT370	Trimmer	025-1	4
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	SP001G	Máy Cưa Đĩa Cắt Sâu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	064	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	SP6000	Plunge Cut Circular Saw	048	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	UB1100	Blower	008	4
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	UB1101	Blower	008	4
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	UC250D	Cordless Chain Saw	002	1
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC1310L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	3
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC2211M	Vacuum Cleaner	007	9
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC2211M	Vacuum Cleaner	035	5
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC2211M	Vacuum Cleaner	071	2
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC2211M	Vacuum Cleaner	094	5
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC2211M	Vacuum Cleaner	096	3
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC2510L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	3
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC3210L	Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	002	3
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC3211H	Vacuum Cleaner	007	9
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC3211H	Vacuum Cleaner	035	5
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC3211H	Vacuum Cleaner	071	2
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC3211H	Vacuum Cleaner	094	5
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC3211H	Vacuum Cleaner	096	3
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC3211M	Máy Hút Bụi	007	9
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC3211M	Máy Hút Bụi	035	5
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC3211M	Máy Hút Bụi	071	2
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC3211M	Máy Hút Bụi	094	5
266053-1	Vít tự cắt ren đầu siết 4X35	VC3211M	Máy Hút Bụi	096	3

Ngày in 07/03/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER**. Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co