

Danh sách model được sử dụng

| Phụ tùng | Mô tả                        | Model   | Tên mô tả                                                  | Bản vẽ | Số lượng |
|----------|------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | 4340CT  | Jig Saw                                                    | 003    | 1        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | 4340T   | Jig Saw                                                    | 003    | 1        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | 4350CT  | Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện           | 003    | 1        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | 4350FCT | Jig Saw                                                    | 003    | 1        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | 4350T   | Jig Saw                                                    | 003    | 1        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | BJS100  | Cordless Metal Shear                                       | 001    | 4        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | BJS101  | Cordless Metal Shear                                       | 001    | 4        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | BJS160  | Cordless Straight Shear                                    | 001    | 4        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | BJS161  | Cordless Straight Shear                                    | 001    | 4        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | BJV140  | Cordless Jig Saw                                           | 003    | 1        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | BJV180  | Cordless Jig Saw                                           | 003    | 1        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | DHS680  | Cordless Circular Saw                                      | 019    | 2        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | DJS100  | Cordless Metal Shear                                       | 001    | 4        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | DJS101  | Cordless Metal Shear                                       | 001    | 4        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | DJS160  | Cordless Straight Shear                                    | 001    | 4        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | DJS161  | Cordless Metal Shear                                       | 001    | 4        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | DJV140  | Cordless Jig Saw                                           | 003    | 1        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | DJV180  | Cordless Jig Saw                                           | 003    | 1        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | HR007G  | Máy Khoan Bê Tông 3 Chức Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin   | 084    | 4        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | HR1830  | Rotary Hammer                                              | 063    | 2        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | JS1000  | Máy Cắt Kim Loại Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện       | 001    | 4        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | JS1601  | Máy Cắt Kim Loại Thẳng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện | 001    | 4        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | TW0200  | Impact Wrench                                              | 037    | 2        |
| 266091-3 | Vít tự cắt ren đầu siết 4X50 | TW0350  | Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện       | 033    | 2        |

Ngày in 08/10/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**  
**www.npower.com.vn** Powered by **NAVITECH** | [www.navitech.co](http://www.navitech.co)