

Danh sách model được sử dụng

Phụ tùng	Mô tả	Model	Tên mô tả	Bản vẽ	Số lượng
346317-0	Móc treo máy	AS001G	Máy Thổi Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A16	1
346317-0	Móc treo máy	BDF440	Cordless Driver Drill	022-2	1
346317-0	Móc treo máy	BDF441	Cordless Driver Drill	025-2	1
346317-0	Móc treo máy	BDF442	Cordless Driver Drill	E01-1	1
346317-0	Móc treo máy	BDF444	Cordless Driver Drill	A03-1	1
346317-0	Móc treo máy	BDF446	Cordless Driver Drill	A02	1
346317-0	Móc treo máy	BDF450	Cordless Driver Drill	022-2	1
346317-0	Móc treo máy	BDF451	Cordless Driver Drill	025-2	1
346317-0	Móc treo máy	BDF452	Cordless Driver Drill	E01-1	1
346317-0	Móc treo máy	BDF454	Cordless Driver Drill	A03-1	1
346317-0	Móc treo máy	BDF456	Cordless Driver Drill	A02	1
346317-0	Móc treo máy	BDF458	Cordless Driver Drill	A03	1
346317-0	Móc treo máy	BFS441	Cordless Screwdriver	A02	1
346317-0	Móc treo máy	BFS451	Cordless Screwdriver	A02	1
346317-0	Móc treo máy	BHP440	Cordless Hammer Driver Drill	022-2	1
346317-0	Móc treo máy	BHP441	Cordless Hammer Driver Drill	025-2	1
346317-0	Móc treo máy	BHP444	Cordless Hammer Driver Drill	A04-1	1
346317-0	Móc treo máy	BHP446	Cordless Hammer Driver Drill	A02	1
346317-0	Móc treo máy	BHP448	Cordless Hammer Driver Drill	A03	1
346317-0	Móc treo máy	BHP450	Cordless Hammer Driver Drill	022-2	1
346317-0	Móc treo máy	BHP451	Cordless Hammer Driver Drill	025-2	1
346317-0	Móc treo máy	BHP454	Cordless Hammer Driver Drill	A04-1	1
346317-0	Móc treo máy	BHP456	Cordless Hammer Driver Drill	A02	1
346317-0	Móc treo máy	BHP458	Cordless Hammer Driver Drill	A03	1
346317-0	Móc treo máy	BPT350	Cordless Pin Nailer	005-2	1
346317-0	Móc treo máy	BPT351	Cordless Pin Nailer	005-1	1
346317-0	Móc treo máy	BST110	Cordless Stapler	005-1	1
346317-0	Móc treo máy	BST220	Cordless Stapler	A03-1	1
346317-0	Móc treo máy	BST221	Cordless Stapler	A03-1	1
346317-0	Móc treo máy	BTD129	Cordless Impact Driver	A02	1
346317-0	Móc treo máy	BTD130F	Cordless Impact Driver	005-2	1
346317-0	Móc treo máy	BTD132	Cordless Impact Driver	A01-1	1
346317-0	Móc treo máy	BTD133	Cordless Impact Driver	A02	1
346317-0	Móc treo máy	BTD134	Cordless Impact Driver	A02	1
346317-0	Móc treo máy	BTD136	Cordless Impact Driver	A01	1
346317-0	Móc treo máy	BTD140	Cordless Impact Driver	005-2	1
346317-0	Móc treo máy	BTD141	Cordless Impact Driver	005-1	1
346317-0	Móc treo máy	BTD142	Cordless Impact Driver	A02-1	1
346317-0	Móc treo máy	BTD144	Cordless Impact Driver	A02-1	1
346317-0	Móc treo máy	BTD146	Cordless Impact Driver	A02	1
346317-0	Móc treo máy	BTD147	Cordless Impact Driver	A01	1
346317-0	Móc treo máy	BTL060	Cordless Angle Impact Driver	053-1	1
346317-0	Móc treo máy	BTL061	Cordless Angle Impact Driver	053	1
346317-0	Móc treo máy	BTL062	Cordless Angle Impact Wrench	A01-1	1
346317-0	Móc treo máy	BTP130	Cordless 4 Mode Impact Driver	026-2	1
346317-0	Móc treo máy	BTS130	Cordless Oil-Pulse Driver	050-2	1
346317-0	Móc treo máy	BTW152	Cordless Impact Wrench	005-1	1
346317-0	Móc treo máy	BTW250	Cordless Impact Wrench	039-1	1
346317-0	Móc treo máy	BTW251	Cordless Impact Wrench	039-1	1

346317-0	Móc treo máy	BV4500118	Lockbolt/Blind Rivet Installation Tool	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DAS180	Máy Thổi Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A11	1
346317-0	Móc treo máy	DBN600	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DDF083	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DDF441	Cordless Driver Drill	025	1
346317-0	Móc treo máy	DDF444	Cordless Driver Drill	A03	1
346317-0	Móc treo máy	DDF446	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DDF451	Cordless Driver Drill	025	1
346317-0	Móc treo máy	DDF454	Cordless Driver Drill	A03	1
346317-0	Móc treo máy	DDF456	Cordless Driver Drill	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DDF458	Cordless Driver Drill	A03	1
346317-0	Móc treo máy	DDF459	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DDF480	Cordless Driver Drill	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DDF481	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	A03	1
346317-0	Móc treo máy	DDF482	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DDF483	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DDF484	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DDF485	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DDF486	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	A03	1
346317-0	Móc treo máy	DDF487	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DDF489	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DDF491	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	A03	1
346317-0	Móc treo máy	DF001G	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	A03	1
346317-0	Móc treo máy	DF002G	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DF003G	Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B ằng Pin	A03	1
346317-0	Móc treo máy	DFN350	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A03	1
346317-0	Móc treo máy	DFR452	Máy Bắt Vít Tự Động Cầm Tay Hoạt Động Bằ ng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DFR453	Cordless Auto Feed Screwdriver	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DFR551	Máy Bắt Vít Tự Động Cầm Tay Hoạt Động Bằ ng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DFR552	Cordless Auto Feed Screwdriver	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DFS250	Máy Bắt Vít chạy Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DFS251	Máy Bắt Vít chạy Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DFS451	Cordless Screwdriver	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DFS452	Cordless Screwdriver	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DHP441	Cordless Hammer Driver-Drill	025	1
346317-0	Móc treo máy	DHP444	Cordless Hammer Driver Drill	A04	1
346317-0	Móc treo máy	DHP446	Cordless Hammer Driver Drill	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DHP448	Cordless Hammer Driver Drill	A03	1
346317-0	Móc treo máy	DHP451	Cordless Percussion-Driver Drill	025	1
346317-0	Móc treo máy	DHP454	Cordless Hammer Driver Drill	A04	1

346317-0	Móc treo máy	DHP456	Cordless Hammer Driver Drill	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DHP458	Cordless Hammer Driver Drill	A03	1
346317-0	Móc treo máy	DHP459	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DHP480	Cordless Hammer Driver Drill	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DHP481	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A04	1
346317-0	Móc treo máy	DHP482	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DHP483	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DHP484	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DHP485	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DHP486	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A04	1
346317-0	Móc treo máy	DHP487	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DHP489	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DJS800	Cordless Cement Shear	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DPT350	Cordless Pin Nailer	005	1
346317-0	Móc treo máy	DPT351	Cordless Pin Nailer	005	1
346317-0	Móc treo máy	DPT353	Máy Bắn Đinh chạy pin	A03	1
346317-0	Móc treo máy	DRV150	Máy Tán Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DRV250	Máy Tán Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DST110	Cordless Stapler	005	1
346317-0	Móc treo máy	DST121	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A03	1
346317-0	Móc treo máy	DST220	Cordless Stapler	A03	1
346317-0	Móc treo máy	DST221	Cordless Stapler	A03	1
346317-0	Móc treo máy	DST421	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A03	1
346317-0	Móc treo máy	DTD129	Cordless Impact Driver	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTD134	Cordless Impact Driver	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTD136	Cordless Impact Driver	A01	1
346317-0	Móc treo máy	DTD137	Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTD146	Cordless Impact Driver	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTD147	Cordless Impact Driver	A01	1
346317-0	Móc treo máy	DTD148	Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTD149	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTD152	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A01	1
346317-0	Móc treo máy	DTD153	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTD154	Máy bắt vít chạy pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTD155	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTD156	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A01	1
346317-0	Móc treo máy	DTD157	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A01	1
346317-0	Móc treo máy	DTD158	Cordless Impact Driver	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTD170	Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTD171	Máy Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTD172	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTD173	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTD201	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTL060	Cordless Angle Impact Driver	053	1
346317-0	Móc treo máy	DTL061	Máy Bắt Vít Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	053	1

346317-0	Móc treo máy	DTL062	Cordless Angle Impact Wrench	A01	1
346317-0	Móc treo máy	DTL063	Cordless Angle Impact Wrench	A01	1
346317-0	Móc treo máy	DTP131	Cordless 4 Mode Impact Driver	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTP141	Cordless 4 Mode Impact Driver	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTS130	Cordless Oil-impulse Driver	050	1
346317-0	Móc treo máy	DTS131	Cordless Oil-Pulse Driver	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTS141	Máy Bắt Vít Xung Dầu Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTW152	Cordless Impact Wrench	005	1
346317-0	Móc treo máy	DTW180	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A01	1
346317-0	Móc treo máy	DTW181	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A01	1
346317-0	Móc treo máy	DTW250	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	039	1
346317-0	Móc treo máy	DTW251	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	039	1
346317-0	Móc treo máy	DTW280	Cordless Impact Wrench	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTW281	Cordless Impact Wrench	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTW284	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTW285	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTW300	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTW300XV	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	DTW302	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	FN001G	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A03	1
346317-0	Móc treo máy	HP001G	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A03	1
346317-0	Móc treo máy	HP002G	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	HP003G	Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A03	1
346317-0	Móc treo máy	PT001G	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A03	1
346317-0	Móc treo máy	ST001G	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	ST002G	Máy Bắn Đinh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	TD001G	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	TD002G	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	TD003G	Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1
346317-0	Móc treo máy	TD004G	Akumulátorový rázový uťahovač	A02	1
346317-0	Móc treo máy	TW004G	Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin	A02	1

Ngày in 07/21/2026



Tài liệu được tổng hợp bởi đội ngũ kỹ thuật của **NPOWER** Bản quyền nội dung thuộc về **MAKITA**
www.npower.com.vn Powered by **NAVITECH** | www.navitech.co